




ZAŁĄCZNIK 9. Karty kontrolne pojedynczych pomiarów – monitoring operacyjny jesień 2011




Ryc. 1. Karta kontrolna pojedynczych pomiarów oznaczeń azotanów




Ryc. 2. Karta kontrolna pojedynczych pomiarów oznaczeń azotanów po wyłączeniu sygnałów punktowych




Ryc. 3. Karta kontrolna pojedynczych pomiarów oznaczeń azotynów




Ryc. 4 Karta kontrolna pojedynczych pomiarów oznaczeń azotynów po wyłączeniu sygnałów punktowych




Ryc. 5. Karta kontrolna pojedynczych pomiarów oznaczeń baru




Ryc. 6 . Karta kontrolna pojedynczych pomiarów oznaczeń baru po wyłączeniu sygnałów punktowych




Ryc. 7. Karta kontrolna pojedynczych pomiarów oznaczeń cyny




Ryc. 8. Karta kontrolna pojedynczych pomiarów oznaczeń cynku




Ryc. 9. Karta kontrolna pojedynczych pomiarów oznaczeń cynku po wyłączeniu sygnałów punktowych




Ryc. 10. Karta kontrolna pojedynczych pomiarów oznaczeń glinu




Ryc. 11. Karta kontrolna pojedynczych pomiarów oznaczeń glinu po wyłączeniu sygnałów punktowych




Ryc. 12. Karta kontrolna pojedynczych pomiarów oznaczeń kobaltu




Ryc. 13. Karta kontrolna pojedynczych pomiarów oznaczeń kobaltu po wyłączeniu sygnałów punktowych




Ryc. 14. Karta kontrolna pojedynczych pomiarów oznaczeń magnezu




Ryc. 15. Karta kontrolna pojedynczych pomiarów oznaczeń manganu




Ryc. 16. Karta kontrolna pojedynczych pomiarów oznaczeń miedzi




Ryc. 17. Karta kontrolna pojedynczych pomiarów oznaczeń ołowiu




Ryc. 18. Karta kontrolna pojedynczych pomiarów oznaczeń ołowiu po wyłączeniu sygnałów punktowych




Ryc. 19. Karta kontrolna pojedynczych pomiarów oznaczeń wapnia




Ryc. 20. Karta kontrolna pojedynczych pomiarów oznaczeń fluorków



Ryc. 21. Karta kontrolna pojedynczych pomiarów oznaczeń wodorowęglanów



Ryc. 22. Karta kontrolna pojedynczych pomiarów oznaczeń żelaza



Ryc. 23. Karta kontrolna pojedynczych pomiarów oznaczeń żelaza po wyłączeniu sygnałów punktowych